第八章 地下洞室围岩稳定分析

由于地应力的存在,地下洞室开挖势必打破原来岩(土)体的自然平衡状态,引起地下洞室周围一定范围内的岩(土)体应力重新分布,产生变形、位移、甚至破坏,直至出现新的应力平衡止。工程中将开挖后地下洞室周围发生应力重新分布的岩(土)体称为围岩。

一、新奥法

新奥法即奥地利隧道施工新方法(New Austrian Tunneling Method ,简称NATM),是奥地利学者腊布希维兹首先提出的。他应用岩体力学的理论,以维护和利用围岩的自承能力为基点,采用锚杆和喷射混凝土作为主要支护手段,及时地进行支护,控制围岩的变形和松弛,并通过对围岩和支护的量测、监控来指导隧道和其他地下工程设计施工的方法和原则。他是在锚喷支护技术的基础上总结和提出的。

- 二、隧道围岩分级
- 三、围岩及围岩压力
- 1. 围岩
- 2. 围岩压力的类型
- (1) 松动压力
- (2) 变形压力
- (3) 冲击压力
- (4) 膨胀压力

第二节 洞室围岩的变形与破坏

一、围岩的变形

重新分布的围岩应力在未达到或超过其强度以前,围岩以弹性变形为主。一般认为,弹性变形速度快、量值小,可瞬间完成,一般不易觉察。当应力超过围岩强度时,围岩出现塑性区域,甚至发生破坏,此时围岩变形将以塑性变形为主。塑性变形延续时间长、变形量大,发生压碎、拉裂或剪破,塑性变形是围岩变形的主要组成部分。

- 二、常见围岩破坏类型
- 1. 洞顶坍塌

常称为冒顶。

2. 岩爆

岩爆多发生在埋藏很深、干燥、质地坚硬无明显裂隙或者裂隙极稀微而不连 贯的整体弹脆性岩体中。在洞室开挖过程中,周壁岩石有时会骤然以爆炸形式, 呈透镜体碎片或岩块突然弹出或抛出,并类似射击的啪啪声响,这就是所谓"岩 爆"

3. 围岩破坏导致的地面沉降

第三节 地下洞室围岩稳定性的分析方法及处理措施

- 一、影响围岩稳定的因素
- 1. 地质因素
- (1) 岩性(2) 岩体结构(3)地质构造(4)构造应力的影响(5)地下水的影响
- 2. 施工方法和措施的影响
 - 二、保障围岩稳定处理措施
 - 1. 合理施工,尽量减少围岩的扰动
 - 2. 支撑、衬砌与锚喷加固